
KARTA CHARAKTERYSTYKI *MARINE MED*

Powłoka - PCV	**100%**
Nośnik - PES	**100%**
Masa powierzchniowa [g/m2]	**720 ± 60**
Grubość [mm]	**1,1 ± 0,2**
Szerokość [cm]	**142 ± 2**
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	**≥ 30 / ≥ 15**
Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż / wszerz [daN]	**≥ 2 / ≥ 2**
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	**≥ 2 / ≥ 2**
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.]	**≥ 100**
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	**≥ 80 000**
Palność	**IMO FTPC Part 8**

Zastosowanie:



Informacje dodatkowe:



Informacje dotyczące dezynfekcji - MARINE MED

Środki dozwolone w procesie dezynfekcji materiału PCW:

1. 100 g preparatu zawiera jako składnik aktywny: maksymalnie 99 g dichloroizocyjanuranu sodu np. Medicarine
2. 100 g preparatu zawiera jako składnik aktywny: maksymalnie 41,4 g troklozenu sodu np. Actichlor Plus
3. 100 g preparatu zawiera jako składnik aktywny: maksymalnie 1,5 g nadtlenku wodoru np. Incidin Oxy Foam, Incidin Oxy Foam S, Incidin Oxywipe
4. 100 g roztworu substancji zawiera jako składniki aktywne: maksymalnie 25 g etanolu i 35 g propan-1-olu np. Mikrozid AF Liquid
5. 100 g preparatu zawiera jako składniki aktywne: maksymalnie 35 g 2 propanol, 25 g 1-propanol np. Incidin Liquid Spray, Incides N
6. 100 g roztworu nasączającego jako składnik aktywny zawiera: maksymalnie 0,45 g chlorku didecylodimetyloamoniowego np. Sani-Cloth Active
7. 100 g preparatu zawiera jako składniki aktywne: maksymalnie 20 g 2-propanolu, 10 g etanolu, 0,2 g chlorku benzalkoniowego, 0,01 g glukoprotaminy np. Incidin Foam
8. Składnik aktywny w roztworze 2 %: 1000 mg/kg (ppm) kwasu nadoctowego np. Incidin Active
9. 100 g preparatu zawiera jako składnik aktywny: maksymalnie 26 g glukoprotaminy np. Incidin Plus
10. 100 g preparatu zawiera jako składnik aktywny: maksymalnie 25 g etanolu

Środki niepolecane do procesu dezynfekcji materiału PCW:

1. 100 g preparatu zawiera jako składnik aktywny: 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo), .alfa.-[2 (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (Bardap 26) np. Velox Foam Extra

Informacje dotyczące dezynfekcji - MARINE MED

Materiały PCW typu MARINE MED poddano w wewnętrznym laboratorium Badań i Kontroli Jakości działaniu dostępnych środków dezynfekujących.

Wykorzystano preparaty:
- 70% etanol
- 70% izopropanol
- 70% mieszanina etanolu i izopropanolu.

Po poddaniu ww. materiałów dezynfekcji 100 cykli zauważono starcie powłoki zabezpieczającej, co może powodować pogorszenie parametrów użytkowych materiału- pogorszenie odporności na czynniki mechaniczne, powstanie trwałych przebarwień.

Nie zaleca się stosowania powyższych środków dezynfekujących.

Gwarancji nie podlegają wady powstałe na skutek użycia tych środków.

Informacje dotyczące konserwacji

Zasady konserwacji materiałów PCW i PU: Codzienne zabrudzenia czyścić za pomocą gąbki lub miękkiej szczotki przy użyciu łagodnego detergentu, jak roztwór szarego mydła. Warto przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości detergentu. Miejscowe, silniejsze zabrudzenia - delikatnie przecierać 25% roztworem alkoholu etylowego i gazy. Warto przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości detergentu. Przed użyciem jakiegokolwiek środka sprawdzić efekt działania na niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać ostrożnie.

Niedozwolone substancje i środki dla materiałów PCW i PU:
Nie polecamy konserwacji materiałów za pomocą wosków, silnych detergentów, środków wybielających, środków zawierających benzyny i oleje, środków zawierających rozpuszczalniki, środków rysujących powierzchnie, środków do czyszczenia skóry naturalnej oraz środków do czyszczenia ekoskór. Materiałów nie należy prać, chlorować i dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (jak np. kaloryfer, żelazko). Nie wolno prasować materiałów PU i PCW oraz nie wolno ich czyścić chemicznie.

Gwarancji nie podlegają: Ślady z jeansu, zamszu czy skóry zawierające migrujące barwniki, które farbują. Ślady z tuszu, długopisu, pisaka, mazaka i innych przedmiotów zawierających aktywne barwniki. Uszkodzenia spowodowane przez żrące płyny. Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta domowe. Niewłaściwe tapicerowanie, jak zbytnie naprężenie materiału, nieodpowiedni dobór nici itp. Kontakt z wysoką temperaturą. Niewłaściwa konserwacja i czyszczenie. Kontakt z ogniem. Niewłaściwa dezynfekcja oraz stosowanie niepolecanych produktów. Pranie w pralce i suszenie bębnowe (za wyjątkiem materiałów do tego przeznaczonych).