

KARTA PRODUKTU: FENIX PCW

Skład:	Powłoka: Nośnik:	90% PCW, 10% PU 100% PES
Masa powierzchniowa:	430 ± 30 g/m²	PN-EN ISO 2286-2 ** Metoda A
Grubość:	0,65 ± 0,1 mm	PN-EN ISO 2286-3*
Szerokość:	145 cm	
Przyczepność - wzdłuż - wszerz	≥ 2,0 daN ≥ 2,0 daN	PN-EN ISO 2411*
Siła zrywająca - Wzdłuż - Wszerz	≥ 30 daN 5 cm ≥ 20 daN 5 cm	PN-EN ISO 1421 * Metoda 1
Odporność powłoki na ścieranie (metoda MARTINDALE'a)	≥ 50 000 cykli	PN-EN ISO 5470-2*
Odporność na zapalenie Test papieros/zapałka	spełnia	EN 1021 1 EN 1021 2

* bez aklimatyzacji ** bez aklimatyzacji i suszenia



Zasady konserwacji materiałów PCW i PU: Codzienne zabrudzenia - czyścić za pomocą gąbki lub miękkiej szczotki przy użyciu łagodnego detergentu, jak roztwór szarego mydła. Warto przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości detergentu. Miejscowe, silniejsze zabrudzenia - delikatnie przecierać 25% roztworem alkoholu etylowego i gazy. Warto przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości detergentu. Przed użyciem jakiegokolwiek środka sprawdzić efekt działania na niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać ostrożnie.

Niedozwolone substancje i środki dla materiałów PCW i PU: Nie polecamy konserwacji materiałów za pomocą wosków, silnych detergentów, środków wybielających, środków zawierających benzyny i oleje, środków zawierających rozpuszczalniki, środków rysujących powierzchnie, środków do czyszczenia skóry naturalnej oraz środków do czyszczenia ekoskór. Materiałów nie należy prać, chlorować i dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (jak np. kaloryfer, żelazko). Nie wolno prasować materiałów PU i PCW oraz nie wolno ich czyścić chemicznie.

Gwarancji nie podlegają: Ślady z jeansu, zamszu czy skóry zawierające migrujące barwniki, które farbują. Ślady z tuszu, długopisu, pisaka, mazaka i innych przedmiotów zawierających aktywne barwniki. Uszkodzenia spowodowane przez żrące płyny. Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta domowe. Niewłaściwe tapicerowanie, jak zbyt duże naprężenie materiału, nieodpowiedni dobór nici itp. Kontakt z wysoką temperaturą. Niewłaściwa konserwacja i czyszczenie. Kontakt z ogniem. Niewłaściwa dezynfekcja oraz stosowanie niepolecanych produktów. Pranie w pralce i suszenie bębnowe (za wyjątkiem materiałów do tego przeznaczonych).

Dezynfekcja: W celu uzyskania pełnej listy preparatów sprawdzonych w wewnętrznym laboratorium prosimy o kontakt.

BOMEX

AUTOMOTIVE & FURNITURE FABRICS

F.P.U.H. „BOMEX” HURTOWNIA TAPICERSKA Bogusław Moczala
Pogórze, ul. Bielska 61 43-430 Skoczów
Tel. 33 853 22 28, kom. 502 330 392
E-mail: hurtownia@tkaniny-bomex.pl
swiat-tkanin.pl